


令和7年
火災統計



徳島市消防局

TOKUSHIMA CITY FIRE DEPT.

目 次

| | | |
|----|-----------------------------|----|
| 1 | 火災の概要 | 1 |
| 2 | 火災総括表 | 3 |
| 3 | 署別火災総括表 | 4 |
| 4 | 原因と主な発火源・経過・着火物 | 5 |
| 5 | 出火原因が「その他」に計上されるものの内訳 | 6 |
| 6 | 月別火災発生状況 | 7 |
| 7 | 時間別火災発生状況 | 8 |
| 8 | 建物用途別火災状況 | 9 |
| 9 | 住宅火災出火箇所別状況 | 9 |
| 10 | 建物用途別出火件数(グラフ) | 10 |
| 11 | 住宅火災の出火原因(グラフ) | 10 |
| 12 | 住宅火災における住宅用火災警報器等の設置状況(グラフ) | 10 |
| 13 | 火災種別1件あたりの損害額 | 11 |
| 14 | 建物構造別焼損状況 | 11 |
| 15 | 火災種別件数(グラフ) | 12 |
| 16 | 覚知別火災状況(グラフ) | 12 |
| 17 | 出火原因内訳(グラフ) | 13 |
| 18 | 火災種別出火原因(グラフ) | 14 |
| 19 | 電気関連からの火災発生状況(グラフ) | 15 |
| 20 | たばこによる火災発生状況(グラフ) | 16 |
| 21 | こんろによる火災発生状況(グラフ) | 17 |
| 22 | 風速・湿度別火災発生状況 | 18 |
| 23 | 気温・湿度と出火件数 | 19 |
| 24 | 地域別出火率 | 20 |
| 25 | 地域別出火件数と損害額 | 21 |
| 26 | 地域別・月別損害状況 | 22 |
| 27 | 地域別・時間別出火件数 | 24 |
| 28 | 曜日別出火件数 | 25 |
| 29 | 建物火災の地域別焼損床面積 | 26 |
| 30 | 負傷者の発生状況(グラフ) | 27 |
| 31 | 死者の発生状況(グラフ) | 27 |
| 32 | 10年間の出火件数・焼損面積・損害額・死傷者の推移 | 28 |
| 33 | 10年間の建物火災焼損床面積の推移 | 29 |
| 34 | 10年間の住宅火災の推移 | 30 |
| 35 | 10年間の覚知から放水までの平均時間 | 31 |
| 36 | 四国県庁所在都市火災概要比較表 | 32 |

1 火災の概要

1 出火件数

| | | | |
|---|---|------|--------------|
| 建 | 物 | 41 件 | (うち、住宅火災25件) |
| 林 | 野 | 0 件 | |
| 車 | 両 | 4 件 | |
| 船 | 舶 | 0 件 | |
| 航 | 空 | 機 | 0 件 |
| そ | の | 他 | 35 件 |
| 計 | | 80 件 | |

2 損害額 57,638 千円

3 焼損面積

| | |
|-------|--------------------|
| 建物床面積 | 752 m ² |
| 建物表面積 | 54 m ² |
| 林 野 | 0 a |

4 り災世帯 29 世帯

5 焼損棟数 46 棟

6 死傷者

| | | |
|-------|------|-----------------|
| 死 者 | 4 人 | (男性 2 人・女性 2 人) |
| 負 傷 者 | 11 人 | (男性 8 人・女性 3 人) |

令和7年(1月～12月)の火災の概要

1 出火件数は80件、対前年比増減なし

出火件数は80件で、これは4.6日に1件の割合で火災が発生したことになります。全国における各年の出火件数は、長期的に減少傾向で推移していますが、近年はおおむね横ばいとなっています。徳島市においても、令和5年までの出火件数は減少傾向でしたが、令和6年から増加傾向に転じています。

2 焼損面積及び損害額

建物の焼損面積は、752㎡(対前年比829㎡減少)となっています。損害額は、57,638千円(対前年比77,203千円減)となっています。

3 出火原因として最も多いのは「たき火」・「たばこ」

出火原因の内訳は、件数の多い順に、「たき火」及び「たばこ」がともに11件、「こんろ」及び「電灯・電話等の配線」がともに8件、「配線器具」が6件となっています。

たき火による火災は毎年、出火原因の上位に挙げられており、わずかな火種からでも建物や林野に延焼するおそれがあります。

徳島市においても、林野火災の予防を目的として、令和8年1月1日から「林野火災注意報・林野火災警報」の運用を開始しています。これらが発令された場合、徳島市火災予防条例の規定により、火の使用が制限されます。詳細は徳島市のホームページ等で確認してください。

また、電気関連による火災を合計すると22件となり、「たき火」・「たばこ」の11件を大きく上回る件数となります。全国的にも、電気に関係する火災の件数が増加傾向にあります。

4 建物火災の状況

建物火災は41件(対前年比9件減)で、総出火件数の約50%を占めています。

このうち、住宅火災は25件(対前年比10件減)で、建物火災の約61%を占めています。

住宅火災の主な出火原因は、「こんろ」が4件(対前年比3件減)で最も多く、次いで「配線器具」が3件(対前年比2件増)となっています。主な出火箇所は、「寝室」が8件で最も多く、次いで「台所」が7件となっています。

5 火災による死傷者の状況

火災による負傷者は11人で、10人は建物火災、1人はその他の火災によるものでした。

死者は4人で、いずれも高齢者であり、すべて住宅火災によるものでした。

6 住宅用火災警報器等の設置状況

住宅火災25件のうち、住宅用火災警報器が設置されていたものは8件(約32%)、自動火災報知設備が設置されていたものは6件(約24%)、いずれも設置されていない、または不明のものは11件(約44%)となっています。

徳島市における住宅用火災警報器の設置率は約86%(令和7年6月1日現在)であり、住宅火災による被害の軽減を図るため、さらなる普及啓発に努めてまいります。

7 地区別火災発生状況

地区別にみると、川内地区と加茂名地区がともに9件で最も多く、次いで上八万地区の7件、渭北地区の6件の順となっています。

2 火災総括表

| 区 分 | | 単位 | 令和7年 (a) | 令和6年 (b) | 増 減 (a) - (b) |
|---------|-----|----------------|-------------|-------------|------------------|
| 出火件数 | | 件 | 80 | 80 | 0 |
| 建 物 | | 〃 | 41 | 50 | △ 9 |
| 林 野 | | 〃 | 0 | 1 | △ 1 |
| 車 両 | | 〃 | 4 | 8 | △ 4 |
| 船 舶 | | 〃 | 0 | 0 | 0 |
| 航空機 | | 〃 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | | 〃 | 35 | 21 | 14 |
| 焼 損 棟 数 | | 棟 | 46 | 59 | △ 13 |
| 全 焼 | | 棟 | 4 | 7 | △ 3 |
| 半 焼 | | 〃 | 4 | 5 | △ 1 |
| 部分焼 | | 〃 | 14 | 26 | △ 12 |
| ぼ や | | 〃 | 24 | 21 | 3 |
| 建物焼損 | 床面積 | m ² | 752 | 1,581 | △ 829 |
| | 表面積 | 〃 | 54 | 362 | △ 308 |
| 林野焼損面積 | | a | 0 | 5 | △ 5 |
| 死 者 | | 人 | 4 | 3 | 1 |
| 負 傷 者 | | 〃 | 11 | 13 | △ 2 |
| り災世帯数 | | 世帯 | 29 | 45 | △ 16 |
| 全 損 | | 〃 | 4 | 11 | △ 7 |
| 半 損 | | 〃 | 3 | 2 | 1 |
| 小 損 | | 〃 | 22 | 32 | △ 10 |
| り災人員 | | 人 | 55 | 86 | △ 31 |
| 損 害 額 | | 千円 | 57,638 | 134,841 | △ 77,203 |
| 建 物 | | 〃 | 55,825 | 131,815 | △ 75,990 |
| 林 野 | | 〃 | 0 | 0 | 0 |
| 車 両 | | 〃 | 1,414 | 1,190 | 224 |
| 船 舶 | | 〃 | 0 | 0 | 0 |
| 航空機 | | 〃 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | | 〃 | 399 | 1,836 | △ 1,437 |
| 爆 発 | | 〃 | 0 | 0 | 0 |

(△:減少)

3 署別火災総括表

| 区 分 | 単位 | 令和7年 | | | |
|--------|-----|----------------|--------|--------|-----|
| | | 東消防署 | 西消防署 | 徳島市 | |
| 出火件数 | 件 | 56 | 24 | 80 | |
| 建物 | 〃 | 31 | 10 | 41 | |
| 林野 | 〃 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両 | 〃 | 1 | 3 | 4 | |
| 船舶 | 〃 | 0 | 0 | 0 | |
| 航空機 | 〃 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 〃 | 24 | 11 | 35 | |
| 焼損棟数 | 棟 | 32 | 14 | 46 | |
| 全焼 | 棟 | 0 | 4 | 4 | |
| 半焼 | 〃 | 3 | 1 | 4 | |
| 部分焼 | 〃 | 10 | 4 | 14 | |
| ぼや | 〃 | 19 | 5 | 24 | |
| 建物焼損 | 床面積 | m ² | 174 | 578 | 752 |
| | 表面積 | 〃 | 20 | 34 | 54 |
| 林野焼損面積 | a | 0 | 0 | 0 | |
| 死者 | 人 | 1 | 3 | 4 | |
| 負傷者 | 〃 | 7 | 4 | 11 | |
| り災世帯数 | 世帯 | 20 | 9 | 29 | |
| 全損 | 〃 | 0 | 4 | 4 | |
| 半損 | 〃 | 2 | 1 | 3 | |
| 小損 | 〃 | 18 | 4 | 22 | |
| り災人員 | 人 | 35 | 20 | 55 | |
| 損害額 | 千円 | 35,549 | 22,089 | 57,638 | |
| 建物 | 〃 | 33,800 | 22,025 | 55,825 | |
| 林野 | 〃 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両 | 〃 | 1,350 | 64 | 1,414 | |
| 船舶 | 〃 | 0 | 0 | 0 | |
| 航空機 | 〃 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 〃 | 399 | 0 | 399 | |
| 爆発 | 〃 | 0 | 0 | 0 | |

4 原因と主な発火源・経過・着火物

| 原因 | 件数 | 主な発火源 | 主な経過 | 主な着火物 | 令和6年 |
|-----------|----|---------------------------|---------------|------------|------|
| たき火 | 11 | たき火 | 火源が動いて接触する | 枯草 | 15 |
| たばこ | 11 | たばこ | 不適當なところに捨て置く | 枯草・木材及び木製品 | 9 |
| こんろ | 8 | こんろ | 忘れる | 動植物油類 | 7 |
| 電灯・電話等の配線 | 8 | 引込線(低圧) | 電線が短絡する | 電線被類 | 3 |
| 配線器具 | 6 | テーブルタップ | 電線が短絡する | 電線被類 | 1 |
| 放火 | 3 | ライター | 放火 | 第二石油類 | 3 |
| 電気機器 | 2 | 充電式電池 (リチウムイオン電池) | 電線が短絡する | 合成樹脂と成形品 | 4 |
| 放火の疑い | 2 | 不明 | 放火の疑い | 袋及び紙製品 | 2 |
| 灯火 | 2 | ローソク | 考え違いにより使用を誤る | 合成樹脂と成形品 | 1 |
| 溶接機・切断機 | 2 | アセチレンガス切断機 | 火花が飛ぶ | 袋及び紙製品 | 1 |
| 排気管 | 2 | 排気管 | 可燃物が動いて火源に触れる | 枯草 | 1 |
| 電気装置 | 1 | 空気圧縮機 | アーク放電により引火する | 第三石油類 | 2 |
| 収れん | 1 | その他のレンズ(ペットボトル) | 収れん | 木材 | 0 |
| 焼却炉 | 1 | ごみ焼却炉の火の粉 | 火の粉が散る遠くへ飛散する | 木屑 | 0 |
| ボイラー | 1 | 湯沸器ボイラー | スパークによる引火 | 都市ガス | 0 |
| ストーブ | 1 | 電気ストーブ(開放式) | 可燃物が動いて火源に触れる | 不明 | 4 |
| その他 | 13 | 統計上「その他」に計上されるものの内訳は次項参照。 | | | 17 |
| 不明 | 5 | 不明 | 不明 | 不明 | 9 |
| 取灰 | 0 | — | — | — | 1 |
| 計 | 80 | — | — | — | 80 |

5 出火原因が「その他」に計上されるものの内訳(13件)

| 火災種別 | 発火源 | 経過 | 着火物 |
|-------|------------------|--------------|--------------|
| 建 物 | 電気トースター | 意図なしにスイッチが入る | 合成樹脂と成形品 |
| 車 両 | 交通機関内配線 | 金属の接触部が過熱する | 電気配線類 |
| 建 物 | 蛍光灯 | 電線が短絡する | 可燃性固体類 |
| 建 物 | その他の移動可能な電熱器 | 高温物が触れる | 合成樹脂と成形品 |
| 建 物 | 管より噴出する気体によるスパーク | 静電スパークが飛ぶ | 第3石油類(グリセリン) |
| そ の 他 | 堆肥 | 自然発火する | 合成樹脂と成形品 |
| 建 物 | 旋盤と金属の衝撃火花 | 火花が飛ぶ | 木屑 |
| 建 物 | フライヤー | 過熱する | 動植物油 |
| そ の 他 | 直接雷 | 落雷する | 合成樹脂と成形品 |
| 車 両 | 金属と金属との衝撃火花 | 引火する | ジメチルエーテル |
| 建 物 | 堆肥 | 自然発火する | 堆肥 |
| 建 物 | オーブン | 放置する | 動植物油 |
| 建 物 | 火起こし器 | 火源が落下する | 合成樹脂床材 |

6 月別火災発生状況

| 区 分 | | 月 別 | | | | | | | | | | | | 合 計 |
|-------------|------------------------|--------|-------|--------|-----|-------|-----|----|-----|-------|-------|----|--------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 出火件数 | 計 | 5 | 5 | 13 | 10 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 15 | 80 |
| | 建物 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 8 | 41 |
| | 林野 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 車両 | | | | 3 | | | | | | 1 | | | 4 |
| | 船舶 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 航空機 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | その他 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 35 |
| 焼損棟数 | 計 | 3 | 4 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 11 | 46 |
| | 全焼 | | | 2 | | | | | | | | | 2 | 4 |
| | 半焼 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 4 |
| | 部分焼 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | | | | | | | 5 | 14 |
| | ぼや | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 3 | | 3 | 24 |
| り災世帯 | 計 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | | 1 | 1 | | 2 | | 7 | 29 |
| | 全損 | | | 2 | | | | | | | | | 2 | 4 |
| | 半損 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 3 |
| | 小損 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | | 1 | 1 | | 2 | | 4 | 22 |
| り災人員 | | 2 | 5 | 20 | 5 | 4 | | 1 | 1 | | 2 | | 15 | 55 |
| 死傷者数 | 死者 | | | 1 | | | | 1 | | | | | 2 | 4 |
| | 負傷者 | 2 | 1 | 4 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 11 |
| 焼損面積 | 建物床面積(m ²) | 27 | 35 | 339 | | 16 | 11 | | | | | | 324 | 752 |
| | 建物表面積(m ²) | 3 | | 1 | 11 | | | | | | | | 39 | 54 |
| | 林野(a) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 損害額 (千円) | 計 | 14,171 | 4,449 | 15,231 | 205 | 1,767 | 122 | 26 | 213 | 1,666 | 1,350 | 12 | 18,426 | 57,638 |
| | 建物小計 | 14,121 | 4,449 | 15,138 | 136 | 1,720 | 122 | 26 | 213 | 1,474 | | | 18,426 | 55,825 |
| | 建物 | 991 | 3,831 | 14,416 | 66 | 1,671 | 122 | 3 | 181 | | | | 16,311 | 37,592 |
| | 物収容物 | 13,130 | 618 | 722 | 70 | 49 | | 23 | 32 | 1,474 | | | 2,115 | 18,233 |
| | 林野 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 車両 | | | | 64 | | | | | | 1,350 | | | 1,414 |
| | 船舶 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 航空機 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | その他 | 50 | | 93 | 5 | 47 | | | | 192 | | 12 | 399 | |
| | 爆発 | | | | | | | | | | | | | 0 |

7 時間別火災発生状況

| 区分 時間 | 火災件数(件) | | | | | | | 焼損面積 | | | 焼損棟数 | | | | | り災 世帯 数 | り災 人員 | 損害額 (千円) | 死傷者(人) | | |
|----------|---------|----|----|----|----|-----|-----|---------------------|-----|-----------|------|----|----|-----|----|---------------|----------|-------------|--------|-----|--|
| | 計 | 建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | 航空機 | その他 | 建物(m ²) | | 林野 (a) | 計 | 全焼 | 半焼 | 部分焼 | ぼや | | | | 死者 | 負傷者 | |
| | | | | | | | | 床面積 | 表面積 | | | | | | | | | | | | |
| 0~1 | 3 | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | 3 | 1 | 1 | 33 | 1 | | |
| 1~2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2~3 | 1 | 1 | | | | | | 5 | | | 1 | | | 1 | | | | 98 | | | |
| 3~4 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 4~5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5~6 | 1 | 1 | | | | | | 20 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | 893 | | 1 | |
| 6~7 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | 2 | |
| 7~8 | 4 | 3 | | | | | 1 | 60 | 1 | | 3 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9,157 | | 2 | |
| 8~9 | 4 | 3 | | | | | 1 | 29 | 3 | | 3 | | | 2 | 1 | | | 14,778 | | 1 | |
| 9~10 | 1 | 1 | | | | | | 13 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 3 | 1,710 | | | |
| 10~11 | 5 | 4 | | 1 | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 | 5 | | 18 | | 1 | |
| 11~12 | 5 | 2 | | 1 | | | 2 | 111 | 26 | | 4 | 1 | | 2 | 1 | 3 | 8 | 11,809 | | | |
| 12~13 | 13 | 3 | | 1 | | | 9 | 19 | | | 4 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5,069 | | 2 | |
| 13~14 | 3 | 2 | | | | | 1 | | | | 2 | | | 2 | 1 | 1 | | 10 | | | |
| 14~15 | 8 | 3 | | | | | 5 | 19 | 6 | | 3 | | | 2 | 1 | 2 | 4 | 3,795 | | | |
| 15~16 | 3 | 1 | | | | | 2 | | | | 1 | | | 1 | | | | 12 | | | |
| 16~17 | 5 | 3 | | | | | 2 | 163 | | | 3 | | 1 | | 2 | 1 | 4 | 2,614 | 1 | 1 | |
| 17~18 | 5 | 2 | | 1 | | | 2 | 11 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 194 | | | |
| 18~19 | 2 | 2 | | | | | | 148 | | | 2 | 1 | | | 1 | 2 | 7 | 3,398 | | | |
| 19~20 | 3 | 1 | | | | | 2 | | 9 | | 1 | | | 1 | | | | 246 | | | |
| 20~21 | 4 | 1 | | | | | 3 | 106 | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | 2 | 4 | 3,175 | 1 | 1 | |
| 21~22 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22~23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23~24 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 不明 | 3 | 2 | | | | | 1 | 48 | 7 | | 3 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 628 | 1 | | |
| 合計 | 80 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 752 | 54 | 0 | 46 | 4 | 4 | 14 | 24 | 29 | 55 | 57,638 | 4 | 11 | |


8 建物用途別火災状況

| 用途 区分 | 専用住宅 | | 飲食店舗 | 複合用途 (特定) | 工場・ 作業場 | 事務所 | 倉庫等 | 車庫 | 複合用途 (非特定) | 校舎 | 置場 | 汽缶場 | パーキン グビル | 集じん庫 | 計 |
|------------------------|--------|-------|------|--------------|------------|-----|--------|-----|---------------|----|----|-------|-------------|------|--------|
| | 専用住宅 | 共同住宅 | | | | | | | | | | | | | |
| 件数 | 16 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 |
| 焼損床面積(m ²) | 669 | 16 | 24 | | | | 30 | 2 | | | | | | 11 | 752 |
| 焼損表面積(m ²) | 36 | | | 6 | | | 3 | | 9 | | | | | | 54 |
| 損害額(千円) | 31,417 | 3,857 | 928 | 2,997 | | | 14,130 | 475 | 52 | | | 1,474 | 373 | 122 | 55,825 |


9 住宅火災出火箇所別状況

| 用途 区分 | 寝室 | 台所 | 居室 | 食事室 | 洗面所 | 廊下 | トイレ | 納戸 | 置場 | 外周部 | パイプス ペース | 計 |
|------------------------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|----|-----|-------------|--------|
| 件数 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 焼損床面積(m ²) | 440 | 36 | 13 | | | 48 | | 148 | | | | 685 |
| 焼損表面積(m ²) | 27 | | 1 | | | 7 | | | 1 | | | 36 |
| 損害額(千円) | 24,833 | 4,517 | 1,759 | 1 | 10 | 625 | 3 | 3,313 | 28 | 2 | 183 | 35,274 |


10 建物用途別出火件数(41件)



11 住宅火災の出火原因(25件)




12 住宅火災における住宅用火災警報器等の設置状況(25件)




(%数字は近似値とする。)

15 火災種別件数(80件)




16 覚知別火災状況(80件)



(%数字は近似値とする。)

17 出火原因内訳(80件)






(%数字は近似値とする。)

過去5年間の出火原因の推移

| | 令和7年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | たき火 (11) | たき火 (11) | たき火 (11) | たき火 (11) | たき火 (12) |
| 2 | たばこ (11) | たばこ (11) | たばこ (8) | たばこ (8) | たばこ (12) |
| 3 | こんろ (8) | 電灯・電話等の配線 (8) | 電気機器 (7) | 電気機器 (7) | こんろ (10) |
| 4 | 電灯・電話等の配線 (8) | 放火 (4) | こんろ (6) | こんろ (6) | 電灯・電話等の配線 (6) |
| 5 | 配線器具 (6) | 電気機器 (4) | 電灯・電話等の配線 (6) | 電灯・電話等の配線 (6) | 放火 (6) |
| | | | 配線器具 (6) | 配線器具 (6) | |



※ ()内数字は出火件数を示したものの。

18 火災種別出火原因





(%数字は近似値とする。)

19 電気関連からの火災発生状況







(%数字は近似値とする。)

20 たばこによる火災発生状況



(%数字は近似値とする。)

21 こんろによる火災発生状況




(%数字は近似値とする。)

22 風速・湿度別火災発生状況

| 風速 | 湿度 | 火 災 件 数 | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---------|----|----|----|----|-----|-----|
| | | 合計 | 建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | 航空機 | その他 |
| 0m/s以上) 3m/s未満 | 35%未満 | 1 | 1 | | | | | |
| | 35%以上～55%未満 | 5 | | | 1 | | | 4 |
| | 55%以上～75%未満 | 11 | 3 | | | | | 8 |
| | 75%以上 | 10 | 5 | | | | | 5 |
| 3m/s以上) 6m/s未満 | 35%未満 | 1 | | | | | | 1 |
| | 35%以上～55%未満 | 12 | 8 | | 2 | | | 2 |
| | 55%以上～75%未満 | 20 | 10 | | 1 | | | 9 |
| | 75%以上 | 9 | 7 | | | | | 2 |
| 6m/s以上) 9m/s未満 | 35%未満 | 1 | 1 | | | | | |
| | 35%以上～55%未満 | 5 | 3 | | | | | 2 |
| | 55%以上～75%未満 | 2 | 1 | | | | | 1 |
| | 75%以上 | 1 | | | | | | 1 |
| 9m/s以上 | 35%未満 | | | | | | | |
| | 35%以上～55%未満 | | | | | | | |
| | 55%以上～75%未満 | | | | | | | |
| | 75%以上 | | | | | | | |
| 不 明 | | 2 | 2 | | | | | |
| 合 計 | | 80 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 |

23 気温・湿度と出火件数



※気温、湿度は月ごとの火災発生時における平均値

| 月別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 気温(°C) | 6.8 | 6.2 | 10.3 | 18.3 | 19.8 | 30.0 | 30.7 | 30.0 | 26.5 | 18.5 | 19.0 | 10.6 |
| 湿度(%) | 63.6 | 42.6 | 69.2 | 54.2 | 56.8 | 62.5 | 70.3 | 79.8 | 80.0 | 73.0 | 45.0 | 59.8 |
| 出火件数 | 5 | 5 | 13 | 10 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 15 |

24 地域別出火率(人口1万人当たりの出火件数)

徳島市全域 3.3

| 地域別 | 出火率 | 地域別 | 出火率 |
|-----|------|-----|------|
| 佐古 | 1.0 | 加茂名 | 3.7 |
| 新町 | 17.5 | 多家良 | 4.9 |
| 西富田 | 5.9 | 勝占 | 1.2 |
| 東富田 | 1.7 | 不動 | 14.0 |
| 昭和 | 3.2 | 上八万 | 8.5 |
| 津田 | 3.7 | 入田 | 0.0 |
| 内町 | 9.7 | 川内 | 5.6 |
| 渭東 | 1.5 | 応神 | 7.9 |
| 沖洲 | 2.4 | 国府 | 2.3 |
| 渭北 | 4.1 | 南井上 | 4.6 |
| 八万 | 1.9 | 北井上 | 0.0 |
| 加茂 | 0.5 | | |

25 地域別出火件数と損害額

| 区分 地域別 | 出火件数 | | | | | | | 損害額(千円) | | | | | | | |
|-----------|------|----|----|----|----|-----|-----|---------|--------|----|-------|----|-----|-----|----|
| | 計 | 建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | 航空機 | その他 | 計 | 建物 | 林野 | 車両 | 船舶 | 航空機 | その他 | 爆発 |
| 佐古 | 1 | 1 | | | | | | 625 | 625 | | | | | | |
| 新町 | 3 | 2 | | | | | 1 | 3,624 | 3,624 | | | | | | |
| 西富田 | 1 | 1 | | | | | | 98 | 98 | | | | | | |
| 東富田 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 昭和 | 3 | 2 | | | | | 1 | 26 | 26 | | | | | | |
| 津田 | 5 | 5 | | | | | | 21,881 | 21,881 | | | | | | |
| 内町 | 5 | 2 | | | | | 3 | 2,962 | 2,962 | | | | | | |
| 渭東 | 2 | 1 | | | | | 1 | 52 | 2 | | | | | 50 | |
| 沖洲 | 4 | 3 | | | | | 1 | 205 | 193 | | | | | 12 | |
| 渭北 | 6 | 5 | | | | | 1 | 914 | 914 | | | | | | |
| 八万 | 5 | 3 | | | | | 2 | 1,967 | 1,768 | | | | | 199 | |
| 加茂 | 1 | 1 | | | | | | 373 | 373 | | | | | | |
| 加茂名 | 9 | 2 | | 2 | | | 5 | 519 | 475 | | 44 | | | | |
| 多家良 | 3 | | | | | | 3 | 57 | 10 | | | | | 47 | |
| 勝占 | 2 | | | | | | 2 | 3 | | | | | | 3 | |
| 不動 | 3 | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 上八万 | 7 | 3 | | 2 | | | 2 | 16,239 | 14,781 | | 1,370 | | | 88 | |
| 入田 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 川内 | 9 | 3 | | | | | 6 | 2,353 | 2,353 | | | | | | |
| 応神 | 4 | 3 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 国府 | 3 | 1 | | | | | 2 | 3,175 | 3,175 | | | | | | |
| 南井上 | 3 | 2 | | | | | 1 | 2,565 | 2,565 | | | | | | |
| 北井上 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 80 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 57,638 | 55,825 | 0 | 1,414 | 0 | 0 | 399 | 0 |

26 地域別・月別損害状況


| 区分 地域別 | 合 計 | | | | 1 月 | | | | 2 月 | | | | 3 月 | | | | 4 月 | | | | 5 月 | | | |
|-----------|-----|-------------|------------|----------|-----|-------------|------------|----------|-----|-------------|------------|----------|-----|-------------|------------|----------|-----|-------------|------------|----------|-----|-------------|------------|----------|
| | 件数 | 建物焼損床面積 (㎡) | 林野焼損面積 (a) | 損害額 (千円) | 件数 | 建物焼損床面積 (㎡) | 林野焼損面積 (a) | 損害額 (千円) | 件数 | 建物焼損床面積 (㎡) | 林野焼損面積 (a) | 損害額 (千円) | 件数 | 建物焼損床面積 (㎡) | 林野焼損面積 (a) | 損害額 (千円) | 件数 | 建物焼損床面積 (㎡) | 林野焼損面積 (a) | 損害額 (千円) | 件数 | 建物焼損床面積 (㎡) | 林野焼損面積 (a) | 損害額 (千円) |
| 佐 古 | 1 | 48 | | 625 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新 町 | 3 | 16 | | 3,624 | | | | | 1 | 16 | | 3,617 | | | | | 1 | | | | 7 | | | |
| 西 富 田 | 1 | 5 | | 98 | | | | | | | | | 1 | 5 | | 98 | | | | | | | | |
| 東 富 田 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 昭 和 | 3 | | | 26 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 津 田 | 5 | 98 | | 21,881 | 1 | 27 | | 14,120 | | | | | 2 | 60 | | 7,639 | 1 | | | | | | | |
| 内 町 | 5 | | | 2,962 | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | |
| 渭 東 | 2 | | | 52 | 1 | | | 50 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 沖 洲 | 4 | | | 205 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 渭 北 | 6 | 20 | | 914 | | | | | | | | | 3 | 20 | | 911 | | | | | | | | |
| 八 万 | 5 | 13 | | 1,967 | | | | | | | | | 1 | | | 10 | 1 | | | 28 | 1 | 13 | | 1,710 |
| 加 茂 | 1 | | | 373 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加 茂 名 | 9 | 2 | | 519 | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | 44 | | | | |
| 多 家 良 | 3 | 3 | | 57 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | | 57 |
| 勝 占 | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不 動 | 3 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | |
| 上 八 万 | 7 | 259 | | 16,239 | | | | | | | | | 1 | 148 | | 3,396 | 2 | | | 77 | | | | |
| 入 田 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 川 内 | 9 | 19 | | 2,353 | 1 | | | | 1 | 19 | | 830 | | | | | 3 | | | 49 | 1 | | | |
| 応 神 | 4 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 国 府 | 3 | 106 | | 3,175 | | | | | | | | | 1 | 106 | | 3,175 | | | | | | | | |
| 南 井 上 | 3 | 163 | | 2,565 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北 井 上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 80 | 752 | 0 | 57,638 | 5 | 27 | 0 | 14,171 | 5 | 35 | 0 | 4,449 | 13 | 339 | 0 | 15,231 | 10 | 0 | 0 | 205 | 5 | 16 | 0 | 1,767 |

| 6 月 | | | | 7 月 | | | | 8 月 | | | | 9 月 | | | | 10 月 | | | | 11 月 | | | | 12 月 | | | |
|-----|------------------------|-----------------------|-------------|-----|------------------------|-----------------------|-------------|-----|------------------------|-----------------------|-------------|-----|------------------------|-----------------------|-------------|------|------------------------|-----------------------|-------------|------|------------------------|-----------------------|-------------|------|-----|---|--------|
| 件数 | 建物 焼損 床面積 (㎡) | 林野 焼損 面積 (a) | 損害額 (千円) | 件数 | 建物 焼損 床面積 (㎡) | 林野 焼損 面積 (a) | 損害額 (千円) | 件数 | 建物 焼損 床面積 (㎡) | 林野 焼損 面積 (a) | 損害額 (千円) | 件数 | 建物 焼損 床面積 (㎡) | 林野 焼損 面積 (a) | 損害額 (千円) | 件数 | 建物 焼損 床面積 (㎡) | 林野 焼損 面積 (a) | 損害額 (千円) | 件数 | 建物 焼損 床面積 (㎡) | 林野 焼損 面積 (a) | 損害額 (千円) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 48 | | 625 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | 26 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11 | | 122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2,960 |
| | | | | | | | | 1 | | | 183 | | | | | | | | | 1 | | | 12 | 1 | | | 10 |
| | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 3 |
| | | | | | | | | 1 | | | 30 | 1 | | | 189 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 373 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | 475 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 | | | 3 | | | | | | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1,350 | | | | | 1 | 111 | | 11,416 |
| | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1,474 | | | | | | | | | 2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 163 | | 2,564 |
| 2 | 11 | 0 | 122 | 7 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 213 | 7 | 0 | 0 | 1,666 | 6 | 0 | 0 | 1,350 | 1 | 0 | 0 | 12 | 15 | 324 | 0 | 18,426 |


27 地域別・時間別出火件数

| 区分 時間 | 佐古 | 新町 | 西富田 | 東富田 | 昭和 | 津田 | 内町 | 渭東 | 沖洲 | 渭北 | 八万 | 加茂 | 加茂名 | 多家良 | 勝占 | 不動 | 上八万 | 入田 | 川内 | 応神 | 国府 | 南井上 | 北井上 | 計 | |
|----------|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|
| 0～1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 3 |
| 1～2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2～3 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 3～4 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 |
| 4～5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5～6 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 6～7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| 7～8 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | 4 |
| 8～9 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 4 |
| 9～10 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 10～11 | | | | | | 1 | | | | 3 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 5 |
| 11～12 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 | | 1 | | | | | | 5 |
| 12～13 | | 1 | | | | | | 1 | | | 2 | | 2 | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | | | 1 | | 13 |
| 13～14 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 14～15 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | | | | 8 |
| 15～16 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 3 |
| 16～17 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | 5 |
| 17～18 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | 5 |
| 18～19 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 |
| 19～20 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 3 |
| 20～21 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | 1 | | | 4 |
| 21～22 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 3 |
| 22～23 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 23～24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| 不明 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 合計 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 80 | |


28 曜日別出火件数




(%数字は近似値とする。)




29 建物火災の地域別焼損床面積





30 負傷者の発生状況（負傷者11人）



(%数字は近似値とする。)



31 死者の発生状況（死者4人）



32 10年間の出火件数・焼損面積・損害額・死傷者の推移

| 区分 年次別 | 出火 件数 | 焼損面積 (㎡) | | 損害額 (千円) | 死傷者(人) | |
|----------------|----------|-------------|-------|-------------|--------|-----|
| | | 床面積 | 表面積 | | 死者 | 負傷者 |
| 平成28年 | 58 | 床面積 | 1,809 | 90,478 | 2 | 18 |
| | | 表面積 | 173 | | | |
| 平成29年 | 67 | 床面積 | 1,291 | 69,372 | 4 | 6 |
| | | 表面積 | 530 | | | |
| 平成30年 | 84 | 床面積 | 1,383 | 107,119 | 3 | 13 |
| | | 表面積 | 172 | | | |
| 平成31年/ 令和元年 | 76 | 床面積 | 1,133 | 116,312 | 2 | 10 |
| | | 表面積 | 186 | | | |
| 令和2年 | 87 | 床面積 | 1,544 | 112,031 | 2 | 12 |
| | | 表面積 | 117 | | | |
| 令和3年 | 83 | 床面積 | 1,580 | 88,860 | 2 | 13 |
| | | 表面積 | 77 | | | |
| 令和4年 | 78 | 床面積 | 1,344 | 89,460 | 2 | 12 |
| | | 表面積 | 33 | | | |
| 令和5年 | 68 | 床面積 | 1,893 | 101,833 | 2 | 11 |
| | | 表面積 | 196 | | | |
| 令和6年 | 80 | 床面積 | 1,581 | 134,841 | 3 | 13 |
| | | 表面積 | 362 | | | |
| 令和7年 | 80 | 床面積 | 752 | 57,638 | 4 | 11 |
| | | 表面積 | 54 | | | |
| 平均 | 76 | 床面積 | 1,431 | 96,794 | 3 | 12 |
| | | 表面積 | 190 | | | |

33 10年間の建物火災焼損床面積の推移

| 区分 年次別 | 建物出 火件数 | 建物火災焼損面積別件数 | | | | | | |
|----------------|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 0㎡ | 1㎡以上 | 10㎡以上 | 20㎡以上 | 30㎡以上 | 40㎡以上 | 50㎡以上 |
| | | | 10㎡未満 | 20㎡未満 | 30㎡未満 | 40㎡未満 | 50㎡未満 | |
| 平成28年 | 36 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 平成29年 | 45 | 28 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 平成30年 | 46 | 29 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 平成31年/ 令和元年 | 38 | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 令和2年 | 50 | 28 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 令和3年 | 50 | 30 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 令和4年 | 41 | 27 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 令和5年 | 31 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 令和6年 | 50 | 26 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 |
| 令和7年 | 41 | 27 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 平均 | 43 | 24 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |

34 10年間の住宅火災の推移

| 区分 年次別 | 住宅 出火 件数 | 焼損面積 (㎡) | | 損害額 (千円) | 死傷者(人) | |
|----------------|----------------|-------------|-------|-------------|--------|-----|
| | | | | | 死 者 | 負傷者 |
| 平成28年 | 23 | 床面積 | 972 | 34,798 | 2 | 13 |
| | | 表面積 | 71 | | | |
| 平成29年 | 22 | 床面積 | 509 | 27,170 | 4 | 5 |
| | | 表面積 | 47 | | | |
| 平成30年 | 27 | 床面積 | 1,052 | 55,743 | 3 | 9 |
| | | 表面積 | 70 | | | |
| 令和元年/ 平成31年 | 29 | 床面積 | 1,013 | 54,050 | 2 | 8 |
| | | 表面積 | 145 | | | |
| 令和2年 | 34 | 床面積 | 1,145 | 97,642 | 2 | 11 |
| | | 表面積 | 63 | | | |
| 令和3年 | 29 | 床面積 | 1,035 | 62,039 | 2 | 7 |
| | | 表面積 | 64 | | | |
| 令和4年 | 29 | 床面積 | 1,221 | 84,383 | 1 | 11 |
| | | 表面積 | 19 | | | |
| 令和5年 | 13 | 床面積 | 758 | 36,222 | 1 | 6 |
| | | 表面積 | 31 | | | |
| 令和6年 | 35 | 床面積 | 1,167 | 91,942 | 3 | 11 |
| | | 表面積 | 58 | | | |
| 令和7年 | 25 | 床面積 | 685 | 35,274 | 4 | 11 |
| | | 表面積 | 36 | | | |
| 平 均 | 27 | 床面積 | 956 | 57,926 | 2 | 9 |
| | | 表面積 | 60 | | | |

35 10年間の覚知から放水までの平均時間

| 区分 年次別 | 出火件数 | 放水件数 | 覚知から放水までの 平均時間(分:秒) |
|----------------|------|------|------------------------|
| 平成28年 | 58 | 37 | 10:08 |
| 平成29年 | 67 | 44 | 06:49 |
| 平成30年 | 84 | 53 | 05:32 |
| 平成31年/ 令和元年 | 76 | 44 | 10:30 |
| 令和2年 | 87 | 49 | 12:58 |
| 令和3年 | 83 | 45 | 13:39 |
| 令和4年 | 78 | 42 | 15:07 |
| 令和5年 | 68 | 36 | 12:33 |
| 令和6年 | 80 | 48 | 12:33 |
| 令和7年 | 80 | 40 | 13:30 |
| 平均 | 76 | 44 | 11:20 |

36 四国県庁所在都市火災概要比較表

| 都市名 | | 単位 | 高松市 | 松山市 | 高知市 | 徳島市 |
|--------------|-----|----------------|---------|---------|--------|--------|
| 区分 | | | | | | |
| 出火総件数 | | 件 | 178 | 125 | 84 | 80 |
| 建 物 | | 〃 | 68 | 90 | 50 | 41 |
| 林 野 | | 〃 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 車 両 | | 〃 | 11 | 9 | 3 | 4 |
| 船 舶 | | 〃 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 航 空 機 | | 〃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| そ の 他 | | 〃 | 87 | 26 | 30 | 35 |
| 焼 損 棟 数 | | 棟 | 92 | 112 | 58 | 46 |
| 全 焼 | | 〃 | 22 | 9 | 4 | 4 |
| 半 焼 | | 〃 | 6 | 10 | 3 | 4 |
| 部 分 焼 | | 〃 | 29 | 23 | 20 | 14 |
| ぼ や | | 〃 | 35 | 70 | 31 | 24 |
| 建物焼損面積 | 床面積 | m ² | 3,132 | 1,438 | 692 | 752 |
| | 表面積 | 〃 | 320 | 146 | 445 | 54 |
| 林野焼損面積 | | a | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 死 者 | | 人 | 3 | 5 | 9 | 4 |
| 負 傷 者 | | 〃 | 19 | 23 | 14 | 11 |
| り災世帯数 | | 世帯 | 55 | 86 | 56 | 29 |
| 全 損 | | 〃 | 19 | 11 | 11 | 4 |
| 半 損 | | 〃 | 3 | 7 | 10 | 3 |
| 小 損 | | 〃 | 33 | 68 | 35 | 22 |
| り災人員 | | 人 | 114 | 174 | 96 | 55 |
| 損 害 額 | | 千円 | 201,276 | 105,674 | 45,377 | 57,638 |
| 建 物 | | 〃 | 182,155 | 100,994 | 39,641 | 55,825 |
| 林 野 | | 〃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車 両 | | 〃 | 1,059 | 3,462 | 1,017 | 1,414 |
| 船 舶 | | 〃 | 8,300 | 0 | 0 | 0 |
| 航 空 機 | | 〃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| そ の 他 | | 〃 | 9,762 | 1,218 | 4,719 | 399 |
| 爆 発 | | 〃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人口1万人当たりの出火率 | | 件 | 3.81 | 2.50 | 2.71 | 3.30 |

(注) 高松市については、高松市及び消防業務受託2町(三木町、綾川町)の火災状況を示したものを。

火 災 統 計

令和7年版



編集 徳島市消防局予防課

〒770-0855 徳島市新蔵町1丁目88番地
TEL(088)656-1193・FAX(088)656-1201
E-MAIL:shobo_yobo@city-tokushima.i-tokushima.jp