


建造物の変遷－図解－

1 階

No.	I 期	II 期	III 期
02	玄関	〃	〃
03	廣間階段室	〃	〃
04	主人書斎兼客室 →	寝室	〃 (静養室)
05	食室	〃	〃
06	台所配膳室	〃	〃
07	女中室	〃	休憩室
08	電話室	〃	〃
09	配管室	〃	〃
10	浴室 →	物置	〃
11	脱衣室化粧室 →	(薬局)	?
12	便所 →	(処置室)	風呂便所
13	廊下	〃	〃
14	主人夫妻寝室 →	(診察室)	寝室
15	応接室 →	(待合室)	応接室

※部屋番号は「第〇章 部分部位設定」と同じものを用いている。




1 階平面図



2 階



No.	I 期	II 期	III 期
16	廣間階段室	〃	〃
17	球突室 →	物置	〃
18	夫人室 →	寝室	〃
19	温室 →	手術室	風呂、台所
20	廊下	〃	〃
22	暗室	不明	不明
23	化粧室	?	?
24	便所	〃	シャワー室
25	〃	増築トイレ	〃
28	娘室 →	病室	貸部屋
29	応接室 →	病室	貸部屋

※部屋番号は「第〇章 部分部位設定」と同じものを用いている。



2 階平面図






3階

No.	I期	II期	III期
30	階段室	〃	〃
32	第二物置 →	病室	貸部屋 →
33	第一物置 →	病室	貸部屋 →
35	温罐室	?	物置 →
36	洗面室	〃	〃
37	便所	?	台所 →
38	小供室 →	病室	貸部屋 →
39	〃	病室	貸部屋 →
40	塔屋階段室	〃	〃

※部屋番号は「第〇章 部分部位設定」と同じものを用いている。

I期




3階平面図

岩屋・外便所

No.	I期	II期	III期
41	休憩所、物置	物置	物置
42	〃	〃	楽器練習室 →
43	〃	〃	楽器練習室 →
44	〃	〃	楽器練習室 →
45	便所 →	風呂	〃



※部屋番号は「第〇章 部分部位設定」と同じものを用いている。

I期




岩屋

外便所



1階 玄関の改装




玄関現状

当初の鋼製引分け戸はレール破損や発錆により現在は開閉出来ない。



2階 廣間階段室床面の改変




2階廣間階段室 (部分)
床面が1階主人書斎室兼客室と同様に、寄木貼であったことが分かる。



現状2階廣間階段室
現在は板ブロック貼としている。

2階 増築便所



増築便所内観
扉サイズの違いや壁面仕上げの違いなど姑息的な仕上がりととなっている。



増築便所内観 躯体接続部の亀裂
内部では、躯体の接続部に亀裂が生じていることが確認できる。


増築部分




南側外観写真
便所は2階洗面室に接続するように増築されている。足元は鉄骨で立ち上げられている。

3階 小供室間仕切り


カーテンレールは一連のもの



小供室 (南) カーテンレール
カーテンレールが間仕切りを貫いて、北側とつながっている。



小供室 (北) 間仕切り



当初図 3階平面図

当初の図面には、3階西側の小供室には間仕切りが描かれていない。